



# Tuscan Leveling System™


## NAVODILA ZA UPORABO




Za boljše rezultate je potrebno trakce pred uporabo potopiti v vodo (sobna temperatura) vsaj za 2 uri ali v vročo vodo 30 min. To je potrebno napraviti le enkrat – pri tem ni pomembno koliko časa so trakci v roki. To namreč poveča njihovo elastično moč in tako so maksimalno pripravljene za polaganje.




Tuscan Leveling System™ (TLS v nadaljevanju) trakci so debeli 0,8 mm, za širše fuge enostavno uporabite debelejša križca, ki jih postavite v kot ploščice do 1 cm od kota (slika 1).



Za hitrejše polaganje predhodno nastavite trakce in kapice, ki jih boste potrebovali za delo enega dneva, na razmak oz. višino 3 – 5 cm (slika 2).




Vstavite predhodno nastavljene trakce in kapice pod rob ploščice tako, da gre spodnji del trakca pod že položeno ploščico nekje 5 – 7 cm od vogala (uporabite vsaj 2 komada na eno stran oz. pri večjih dimenzijah uporabite več kosov za eno stran). Priporoča se razmak med 15 – 25 cm (slika 3).




Pozor: trakcev in kavic NIKOLI NE postavljajte na vogal ploščice, ker se lahko vogal ploščice odlomi ali zlomi pri odstranjevanju kavic. Pa tudi težko bo držati ravno linijo fug.

Obvezno morate namazati z lepilom tudi spodnji del ploščice.




Ko ste na položeni ploščici postavili trakce s kavicami, lahko položite drugo ploščico. Potem s pištolo skupaj stisnite kapico na trakcu do ploščice dokler nista obe ploščici v enaki višini (slika 4).

Ponavljajte ta proces pri polaganju naslednjih ploščic. Seveda morate sproti očistiti fuge! V spojih naj ne ostaja lepilo, ki bi se lahko zasušilo! Zelo pomembno je, da so trakci čisti (da se lepilo na zasuši) na stiku s ploščico, saj bo potrebno na koncu te trakce odstraniti! (slika 5).



Če boste z deli prekinili oz zaključili in ga nadaljevali naslednji dan: obvezno očistite lepilo oz cement v zadnji vrsti ploščic, da boste lahko naslednji dan vstavili trakce s kavicami in nadaljevali delo (slika 6).

slika 7



Naslednji dan najprej zapolnite luknjo z lepilom oz cementom pod ploščico, šele nato vstavite trakec s kapico in nadaljujte s polaganjem (slika 7).

**Pri normalni uporabi lahko kapice uporabljate več kot 25x, tudi do 60x!**

V REDU	NI V REDU
Trakci so nastavljeni 5 cm od vogala ploščice.	Trakci so postavljeni na vogal ploščice.
Za boljše rezultate trakce pred uporabo vedno potopiti v vodo (sobna temperatura) vsaj za 2 uri ali v vročo vodo 30 min.	Ne zvijajte trakcev pred uporabo.
Temperatura vode naj bo vsaj 10°C.	Ne uporabljajte jih, ko zmrzuje.
Vedno namažite tudi spodnji del ploščice oz kamna.	
Odstranite odvečno lepilo okoli trakca med polaganjem.	



Pisarna skladišče: **TEAL D.O.O.**  
 TOMAČEVSKA 3  
 1000 LJUBLJANA  
 Tel: 01/ 437 01 23  
 Fax: 01/ 437 70 47  
 Gsm: 041 612 988

Internet: [www.TEAL-SLO.si](http://www.TEAL-SLO.si)  
 E-pošta: [tealdoo1@siol.net](mailto:tealdoo1@siol.net)